

LA8N Серия

Размеры Ш48 x В24 только индикация, LCD счетчик


■ Возможности

- Миниатюрный размер и счет только в прямом направлении
- Внутренняя литиевая батарея.
- Входной сигнал
 - Вход по замыканию Используйте надежные контакты для тока 3VDC , 5 мА
 - Универсальный вход по напряжению
 - “H” : 6-240VDC, 24-240VAC
 - “L” : 0-2.4VDC, 0-2VAC
- Тип крепления под винт (крышка клеммной коробки)
- LCD дисплей.
- Встроенный микропроцессор.
- Защита IP66



Внимание! Перед включением изучите инструкцию.

■ Коды для заказа




* Перед выбором модели просмотрите спецификацию.

■ Характеристики


Серия	LA8N-BN Серия		LA8N-BF Серия
Цифры	8 цифр		
Дисплей	LCD мигающий ноль (Высота 8.7мм)		
Система эксплуатации	Счет в прямом направлении		
Питание	Встроенная литиевая батарея		
Тип входа	Универсальный вход по напряжению		Вход по замыканию
Скорость счета	Выборочно 1имп/с, 30имп/с, 1кимп/с		20имп/с
Входной сигнал счета	<ul style="list-style-type: none">Полное сопротивление при КЗ: 10кОм (ON) остаточное напряжение: макс. 0.5 ВСопротивление в открытом состоянии: мин. 500кОм (OFF)		“B” ур. : 24-240 VAC, 6-240VDC “H” ур.: 0-2 VAC, 0-2.4VDC
Вход сброса	Вход по замыканию		
Мин. ширина сигнала сброса	Мин. 20мс		
Цикл батареи	Свыше 7 лет при 20 С		
Внешнее переключение	SW1 (1), SW2 (2)		SW1 (- 1)
Входное сопротивление	не менее 100MΩ на 500 VDC		
Пробивное напряжение	(3) 1000В при 50/60 Гц 1 мин		
Вибрустойчивость	Предельная	Амплитудой не более 0,75мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 1 часа	
	Допустимая	Амплитудой не более 0,3мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 10 мин.	
Ударопрочность	Предельная	Не более 300м/сек ² по любым из 3-х направлений	
	Допустимая	Не более 100м/сек ² по любым из 3-х направлений	
Рабочая температура	-10 - +55 ⁰ C (без замораживания)		
Температура хранения	-25 - +65 ⁰ C (без замораживания)		
Влажность	35-85%RH		
Вес	около 58г		

■ Подсоединения

● Вход по замыканию



● Универсальный вход по напряжению




* Используйте надежные контакты .

* Клеммы 2 и 5 подсоединяются изнутри (не изолированные)


* Клеммы 1, 2 и 4, 5 изолированы.

■ Размеры (мм)

● Кронштейн




● Макет панели




■ Входные подключения

○ Вход по замыканию (Стандартный датчик : NPN открытый коллектор)

● Монолитный вход



● Контактный вход




* При подаче питания на клеммы 1 и 4 , входной контур может быть разорван или возможны сбои.

(NPN выход, PNP выход, PNP выход с открытым коллектором не используются)

* 2 и 5 подсоединяются изнутри.

* Используйте надежные контакты (3VDC, 5mA).

○ Универсальный вход по напряжению




* Индукционные датчики типа AC не могут быть использованы в качестве входного сигнала счета.

* Входные клеммы 1, 2 и клеммы сброса 4, 5 изолированы внутри.


* Сброс возможен, при отсутствии AC напряжения или DC напряжения на входе.

* При использовании релейного контакта в качестве источника сигнала сброса, используйте надежные контакты (3VDC, 5mA).


■ Режим работы счетчика



■ Включение/выключение внешней кнопки сброса





■ Выбор скорости счета



■ Разъединение корпуса и замена батареек


- Разъединение корпуса



* Отогните с помощью инструмента защелку в местах 1,2 в направлении, указанном стрелками 3 и корпус разъединиться.

⚠ Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус инструментом.

- Замена батареек



- 1) Разъедините корпус.
- 2) Нажмите на батарею и вытащите в направлении 1.
- 3) Вставьте новую батарею соблюдая полярность, продвигая ее в направлении обратном 1.

* Батарея не входит в базовую комплектацию.

* Не нагревайте и не разбирайте литиевую батарею.