






Название прибора	Цвет свечения	L, кд/м*м	Iv, мкд	Iпр, мА	Uпр, В	Iпр тах, мА	Uобр тах, В	Цветовая маркировка	Вид корпуса или схема элемента
АЛЗ16А АЛЗ16Б	Красный Красный	- -	0,8 0,25	10 10	2 2	12 12	- -	Красная точка Синяя точка	
ЗЛЗ41А ЗЛЗ41Б ЗЛЗ41В ЗЛЗ41Г ЗЛЗ41Д ЗЛЗ41Е	Красный Красный Зеленый Зеленый Желтый Желтый	- - - - - -	0,15 0,5 0,15 0,5 0,15 0,5	10 10 10 10 10 10	2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8	11 11 12 12 12 12	2 2 2 2 2 2	- - - - - -	
АЛС331А	От красного до зеленого	-	0,6	20	4	-	2	-	
АЛС311А	Многоразрядный индикатор	-	400	4	1,85	5 (110)	5	5 разрядов	
АЛС311Б	Многоразрядный индикатор	-	400	3	2	5 (110)	5	4 разряда	
АЛС328А АЛС328Б АЛС328В АЛС328Г	Многоразрядный индикатор 5 разрядов	-	50 50 50 50	3 3 3 3	1,85 1,85 1,85 1,85	5 (120) 5 (120) 5 (120) 5 (120)	5 5 5 5	1 белая точка 2 белые точки 1 зеленая точка 2 зеленые точки	